



FICHE D'ANOMALIE DISCREPANCY REPORT

Ref Number :
LAN.QUA.SPI.A00.020029

Date : 21/08/2002

original en rouge

ENSEMBLE / SYSTEM : SPIRE

Piece N° / Part N° S786 # 03

SOUS - ENSEMBLE / SUBSYSTEMS SPI ou PFM

PlanN° / Drw N° : SPI-MI2-33-00-02A

Anomalie détectée lors : Fabrication (X) Qualification () Recette () Intégration ()
Anomaly discovered during: Manufacture (X) Acceptance

Description de l'anomalie / Discrepancy description :

TRAITEMENT THERMIQUE REPORTE APRES EBAUCHE ET FINITION
DES INTERFACES

Rapporteur / Reported by : P. DARCENT

Commission / Board participants :

Date :

NOM / NAME

Visa

NOM / NAME

Visa

DARCENT P.

ROUSSET G.

CONCLUSIONS

Rebus
()
Rejected

Reparation
()
Repair

Demande de dérogation
(X).
Non conformance request

Ref NON CONFORMITE / NCR N° LAN.QUA.SPI.NCR.020030

MAJ

MIN K

Observations ou actions correctives / Remarks or corrective actions :

EFFECTUER CONTROLE I/F APRES TT

Disposition : [X] Accord / Approval
[] Refus / Disapproval

Date : 21/08/2002

Ingénieur qualité projet / Product assurance manager

Chef de projet / project manager