



FICHE D'ANOMALIE DISCREPANCY REPORT

Ref Number :
LAN. QUA. SPI. ANO. 020031
Date : 21/08/2002

ENSEMBLE / SYSTEM : SPIRE
SOUS - ENSEMBLE / SUBSYSTEMS : SPI ou PFM
Piece N° / Part N° : CTS #02
Plan N° / Drw N° : SPI-NIR-12-AD.01.A

Anomalie détectée lors : Fabrication (X) Qualification () Recette () Intégration ()
Anomaly discovered during: Manufacture Acceptance

Description de l'anomalie / Discrepancy description :

TRAITEMENT THERMIQUE REPORTE APRES EBAUCHE ET FINITION
DES INTERFACES

Rapporteur / Reported by : P. DARCENT

Commission / Board participants :

Date :

NOM / NAME	Visa	NOM / NAME	Visa
DARCENT P.			
ROUSSET G.			

CONCLUSIONS Rebus () Reparation () Demande de dérogation (X).
Rejected Repair Non conformance request

Ref NON CONFORMITE / NCR N° LAN. QUA. SPI. NCR. 020032 MAJ MIN X

Observations ou actions correctives / Remarks or corrective actions :

EFFECTUER CONTROLE I/F APRES T.T..

Disposition : [X] Accord / Approval
[] Refus / Disapproval

Date : 21/08/2002

Ingénieur qualité projet / Product assurance manager

Chef de projet / project manager